

Produktänderungsmitteilung (PCN)

Titel / kurze Beschreibung	Änderung von SPEEDCON auf M12-Vollgewinde bei den geschirmten M12-Steckverbinder mit QUICKON-Anschluss
Betroffene Artikelkategorie	Steckverbinder
Änderungskategorie	Form und Erscheinung
Änderungsnummer	CBF210049-1
Grund der PCN/PDN Revisionierung	

Zweck/Ziel der Änderung

Änderung von SPEEDCON auf M12-Vollgewinde bei den geschirmten M12-Steckverbinder mit QUICKON-Anschluss

Detailbeschreibung der Änderung

Bei den geschirmten M12-Steckverbindern mit QUICKON-Anschluss wurde das SPEEDCON-Gewinde in ein M12-Vollgewinde umgestellt. In dem Zuge wurde die Oberfläche des M12-Gewindes verzinkt.

Ebenfalls wurde die Leitungsdichtung von NBR auf FKM geändert und der max. Leitungsaußendurchmesser auf 10 mm erweitert.

Der Dichtring auf der Kabelkrone wurde ebenfalls von NBR auf FKM geändert. Zur besseren Sichtbarkeit ist dieser grün eingefärbt.

Der mögliche Anschlussbereich der Schneidklemmen ist auf den Gehäusen dargestellt. Dieses wird angepasst, da der mögliche Anschlussbereich bei einigen Artikeln erweitert werden konnte.

Die Eigenschaften von SPEEDCON sind nicht weiter möglich. Alle anderen Eigenschaften bleiben unverändert erhalten oder werden erweitert.

Identifizierende Merkmale

siehe Anhang

Beginn der Herstellung (SOP)	-	Letztmalige Lieferung (LTD)	-
Inkrafttreten der Änderung (EOP)	2022-04-21	Einstellung von Service (EOSR)	-
Einstellung des Vertriebs (EOS)	-		

Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Höhere Gewalt | <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges | | |

Im Zuge der überproportionalen gestiegenen Bedarfe und bedingten Materialverfügbarkeit sehen wir uns verpflichtet diese geplante Umstellung vorzeitig umzusetzen, um eine Lieferunfähigkeit abzufedern.

Anlagen

- UPDATE_CBF210049_SACC_M12_QO_SH_Redesign.pptx
- CBF210049_SACC_articlenames.xlsx
- Material_list.csv

- PCN-CBF210049-1 Änderung von SPEEDCON auf M12-Vollgewinde bei den geschirmten M12-Steckverbinder mit QUICKON-Anschluss_DE
- PCN-CBF210049-1 Change from SPEEDCON to full-thread M12 on shielded M12 connectors with QUICKON connection_EN

Materialliste

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
1082320	SACC-MSX-8QO SH ETH SCO EIA568A	1	2		
1411043	SACC-MSX-8QO SH ETH SCO	2	3		
1414586	SACC-FSX-8QO SH ETH SCO	2	3		
1413991	SACC-MS-5QO-0,75 SH SCO	1	2		
1422759	SACC-MS-5QO SH DN SCO	1	2		
1422760	SACC-FS-5QO SH DN SCO	1	2		
1413992	SACC-FS-5QO-0,75 SH SCO	1	2		
1426522	SACC-FS-4QO-0,75 SH SCO CH-ST	1	2		
1413994	SACC-FS-4QO-0,75 SH SCO	1	2		
1413993	SACC-MS-4QO-0,75 SH SCO	1	2		
1413932	SACC-FSB-2QO SH PB SCO	2	3		
1413931	SACC-MSB-2QO SH PB SCO	2	3		
1413933	SACC-MS-4QO SH PBPA SCO	1	2		
1413934	SACC-FS-4QO SH PBPA SCO	1	2		
1411044	SACC-MSX-8QO SH PN SCO	2	3		
1414587	SACC-FSX-8QO SH PN SCO	1	2		
1414611	SACC-FS-8QO-0,5 SH SCO	1	2		
1414610	SACC-MS-8QO-0,5 SH SCO	1	2		
1411069	SACC-FSD-4QO SH ETH SCO	1	2		
1421680	SACC-FS-8QO SH ETH SCO	1	2		
1421679	SACC-MS-8QO SH ETH SCO	1	2		
1061695	SACC-MSD-4QO SH ETH SCO RX-L	1	2		
1411066	SACC-MSD-4QO SH ETH SCO	1	2		
1411071	SACC-FSD-4QO SH PN SCO	1	2		
1411068	SACC-MSD-4QO SH PN SCO	1	2		
1084484	SACC-MS-4QO-0,75 SH SCO BE-RN	1	2		
1423578	SACC-MSX-8QO SH ETH SCO LUE	1	2		
1099018	SACC-FSX-8QO SH ETH SCO LUE	1	2		
1421501	SACC-MSD-4QO SH PN SCO UT	0	1		
1424159	SACC-MSD-4QO SH PN SCO MX	3	4		
1424160	SACC-FSD-4QO SH PN SCO MX	2	3		
1424161	SACC-MS-8QO SH ETH SCO MX	2	3		
1424162	SACC-FS-8QO SH ETH SCO MX	2	3		