

# Produktänderungsmitteilung (PCN)

<b>Titel / kurze Beschreibung</b>	Entfernung der EX-Kennzeichnung MBK 2,5-E und weitere
<b>Betroffene Artikelkategorie</b>	Reihenklemmen
<b>Änderungskategorie</b>	Beschriftung, Dokumentation
<b>Änderungsnummer</b>	CBE220046-00
<b>Grund der PCN/PDN Revisionierung</b>	

## Zweck/Ziel der Änderung

Wegfall der EX-Zertifizierung

## Detailbeschreibung der Änderung

Durch den Wegfall der EX-Zertifizierung wird die Explosionsschutz-Kennzeichnung auf den Artikeln entfernt.

## Identifizierende Merkmale

Erhöhung der Versionscharge

<b>Beginn der Herstellung (SOP)</b>	-	<b>Letztmalige Lieferung (LTD)</b>	-
<b>Inkrafttreten der Änderung (EOP)</b>	2023-01-01	<b>Einstellung von Service (EOSR)</b>	-
<b>Einstellung des Vertriebs (EOS)</b>	-		

## Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Höhere Gewalt              | <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen            |  |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges                  |  |  |

## Anlagen

- Material\_list.csv
- PCN-CBE220046-00 Entfernung der EX-Kennzeichnung MBK 2,5-E und weitere\_DE
- PCN-CBE220046-00 Removal of EX marking for MBK 2,5-E and others\_EN

### Materialliste

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
1414006	MBK 2,5/E	06	07		
0452027	MSLKG 2,5	07	08		
0452014	MSLKG 5	07	08		
1923021	UK 5-TWIN	06	07		
2715982	IAK 16	05	06		