

Produktabkündigungsmitteilung (PDN)

Titel / kurze Beschreibung Abkündigung aufgrund einer Portfoliobereinigung
Betroffene Artikelkategorie Reihenklemmen
Änderungskategorie Abkündigung
Änderungsnummer IBE190018-00
Grund der PCN/PDN Revisionierung

Zweck/Ziel der Änderung

Abkündigung aufgrund Portfoliobereinigung

Detailbeschreibung der Änderung

Abkündigung aus strategischen Gründen mit Ersatzartikel

Identifizierende Merkmale

Abgekündigte Artikel siehe beigefügte Artikelliste

Beginn der Herstellung (SOP)	-	Letztmalige Lieferung (LTD)	2024-05-30
Inkrafttreten der Änderung (EOP)	2024-02-29	Einstellung von Service (EOSR)	-
Einstellung des Vertriebs (EOS)	2024-02-29		

Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Höhere Gewalt | <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |

Anlagen

- Material_list.csv
- PDN-IBE190018-00 Abkündigung aufgrund einer Portfoliobereinigung_DE
- PDN-IBE190018-00 Discontinuation due to portfolio streamlining_EN

Materialliste

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
1401019	MBK			3248025	MUT 1,5
1414006	MBK 2,5/E			3248030	MUT 2,5
1414019	MBK 2,5/E BU			3248031	MUT 2,5 BU
1402788	MBK 2,5/E-PE			3248032	MUT 2,5-PE
1413010	MBK 3			3248030	MUT 2,5
1413094	MBK 3 BU			3248031	MUT 2,5 BU
1413036	MBK 3/E-Z			3248030	MUT 2,5
1413078	MBK 3/E-Z BU			3248031	MUT 2,5 BU
1413117	MBK 3/E-Z-PE			3248032	MUT 2,5-PE
1415018	MBK 5			3248035	MUT 4
1415092	MBK 5 BU			3248036	MUT 4 BU
1415076	MBK 5/E			3248035	MUT 4
1415115	MBK 5/E BU			3248036	MUT 4 BU
1415089	MBK 5/E-TG			-	-
1402940	MBK 5/E-Z			3248035	MUT 4
1402982	MBK 5/E-Z BU			3248036	MUT 4 BU
0452043	MBK 5/E-Z -PE			3248037	MUT 4-PE
1402092	MBK 10 BU			3248038	MUT 6
1401093	MBK BU			3248026	MUT 1,5 BU
1402225	ATS-MBK			1413227	ATP-MBK
1414035	D-MBK 2,5/E			3248033	D-MUT 2,5/4
1414022	D-MBK 2,5/E BU			3248034	D-MUT 2,5/4 BU
1413023	D-MBK 3/5			3248033	D-MUT 2,5/4
1413104	D-MBK 3/5 BU			3248034	D-MUT 2,5/4 BU
1413706	D-MBK 5/E-T			3248033	D-MUT 2,5/4
1413049	D-MBK 6/E			3248033	D-MUT 2,5/4
1415021	D-MBK/E			3248033	D-MUT 2,5/4
1415102	D-MBK/E BU			3248034	D-MUT 2,5/4 BU
1418073	MBK 5/E-FS			-	-
1418112	MBK 5/E-FS BU			-	-
1417074	MBK 5/E-FS/FS			-	-
1407013	MBK-FS			-	-
1407097	MBK-FS BU			-	-
1406014	MBK-FS/FS			-	-
1406098	MBK-FS/FS BU			-	-
0452027	MSLKG 2,5			3248032	MUT 2,5-PE
0552024	MBK 6/E			3248038	MUT 6
1402018	MBK 10			3248038	MUT 6

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
0452014	MSLKG 5			3248037	MUT 4-PE
0801791	TP-BK/MBK			-	-
1410505	MSLKG 6			3248040	MUT 6-PE