

## Produktabkündigungsmitteilung (PDN)

<b>Titel / kurze Beschreibung</b>	Abkündigung diverser Produkte
<b>Betroffene Artikelkategorie</b>	Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder
<b>Änderungskategorie</b>	Abkündigung
<b>Änderungsnummer</b>	IAA230005-
<b>Grund der PCN/PDN Revisionierung</b>	

---

### Zweck/Ziel der Änderung

Abkündigung von Anschlusselementen für flexible Leiterplatten

### Detailbeschreibung der Änderung

Unser Ziel ist es, Ihnen aktuelle und zeitgemäße Produkte für Ihre Applikation anzubieten. Deshalb ist es von Zeit zu Zeit aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen notwendig, die eine oder andere Komponente aus dem Lieferprogramm zu nehmen.

### Identifizierende Merkmale

<b>Beginn der Herstellung (SOP)</b>	-	<b>Letztmalige Lieferung (LTD)</b>	2025-04-01
<b>Inkrafttreten der Änderung (EOP)</b>	2024-10-01	<b>Einstellung von Service (EOSR)</b>	-
<b>Einstellung des Vertriebs (EOS)</b>	2024-10-01		

### Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Höhere Gewalt              | <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen            |  |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges                  |  |  |

---

### Anlagen

- Material\_list.csv
- PDN-IAA230005-\_DE
- PDN-IAA230005-\_EN

## Materialliste

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
1010317	PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC4001 L500				
1014846	PTF 0,3/ 4-BB-8 WH BLT				
1025894	PTF 0,3/ 4-BB-10-H KP				
1038668	PTF 0,3/ 4-BB-8-H SL				
1063804	PTF 0,3/ 2-WB-8-H OS SET 1PC				
1098594	PTF 0,5/ 2-WB-8-HPC0140L250V1				
1098596	PTF 0,5/ 2-WB-8-HPC0140L2000V1				
1098599	PTF 0,3/ 4-BB-8-H V1				
1184156	PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC4001PL50_1				
1184159	PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC1234P L50				
1267180	PTF 0,3/ 4-BB-8-H SL KP				
1280179	PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC0140L300KP				
1280182	PTF 0,5/ 2-WB-8-H PC0410L500KP				
1280183	PTF 0,5/ 2-WB-8HPC0410L2000KP				
1707558	PTF 0,3/ 2-WB-8-H				
1707559	PTF 0,3/ 4-BB-8-H				
1707561	PTF 0,3/ 4-WB-8-H				
1707562	PTF 0,3/ 2-WB-10-H				
1707563	PTF 0,3/ 4-BB-10-H				
1707565	PTF 0,3/ 4-WB-10-H				
1710165	PTF 0,3/ 2-WB-8-H L1000-OS				
1710167	PTF 0,3/ 2-WB-8-H-OS				
1710168	PTF 0,3/ 2-WB-8-H-PC IP54-OS				
1710169	PTF 0,3/ 4-BB-8-H-OS				
1710170	PTF 0,3/ 4-WB-8-H-L1000-OS				
1710171	PTF 0,3/ 4-WB-8-H-OS				
1711691	PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC4001P L50				
1711693	PTF 0,3/ 2-WB-8-HPSC4001PL1000				
1711694	PTF 0,3/ 2-WB-8-H SC4001 L2000				
1711696	PTF 0,3/ 2-WB-8-H C4001 L500				
1713318	PTF 0,5/ 2-WB-8-H PC0410L500				
1713319	PTF 0,5/ 2-WB-8-H PC0410L2000				
1713645	PTF 0,3/ 2-WB-10-H PC4001L500				
1713878	PTF 0,5/ 3-WB-8-HPC6501L500 OS				
1713900	PTF 0,3/ 2-WB-8-HPC0410500BOS				
1714995	PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC1234L150				
1715071	PTF 0,5/ 3-WB-8-HPC1056L500OS1				
1715570	PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC0140L1200				

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
1715753	PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC0140PL60				
1715785	PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC0140 L300				
1716046	PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC2134 L150				
1820097	PTF 0,3/ 4-BB-PC IP54-OS				
1848477	PTF 0,3/ 4-FLEX-I-8				
1848480	PTF 0,3/ 4-FLEX-L-8				
1848493	PTF 0,3/ 4-FLEX-T-8				
1848503	PTF 0,3/ 4-FLEX-I-10				
1848516	PTF 0,3/ 4-FLEX-L-10				
1848529	PTF 0,3/ 4-FLEX-T-10				
1864011	PTF 0,3/ 4-WB-8-H PCP 40				