

Produktänderungsinformation

PCN-Nr.:	CBG182011	Datum:	03.12.2018
----------	-----------	--------	------------


Artikel-Nr.	Bezeichnung
Siehe Liste	A und Al


Beschreibung der Änderung Produktaussehen (Fit) Produktgeometrie (Form) Produktfunktion (Function) UL-Zertifizierung für spezielle Aderendhülsen wurden von Underwriters Laboratories (UL)

UL-Zertifizierung für spezielle Aderendhülsen wurden von Underwriters Laboratories (UL) widerrufen

PHOENIX CONTACT wurde von Underwriters Laboratories (UL) kurzfristig informiert, dass sie bei der Zertifizierung unserer Aderendhülsen einen Fehler gemacht haben. Neben den Standardhülsen nach UL 486F hat die UL-Behörde auch Sonderhülsen (Farb- und Längenversionen) geprüft und zertifiziert, die in dieser Norm NICHT erwähnt werden. Für diese Spezial-Aderendhülsen hat UL unsere Zertifizierung widerrufen. Dies führt dazu, dass wir das UL-Logo der Verpackung entfernen müssen und dass die Datei korrigiert werden muss. Unter dem Druck von PHOENIX CONTACT wird die Norm UL 486F von UL entsprechend angepasst. Ein Umsetzungsdatum von UL ist noch nicht bekannt.

Wichtig: Von dieser Änderungsreihenfolge sind nur einzelne Spezial-Aderendhülsen betroffen. Alle anderen Aderendhülsen bleiben unverändert und sind weiterhin UL-zertifiziert, auch wenn die aktuelle UL-Datei nicht aktuell ist. Die Chargenversionsnummer (V/C) wird geändert.





Voraussichtliche Erstauslieferung des/der geänderten Produkt(e)

Ab sofort