

13.09.2019

PTN

Abkündigung von EPCOS Large Size-Kondensatoren mit NMP-Zusatz

EPCOS Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Large-Size-Serien B41605A/B/C/D* und B41607A* werden abgekündigt. Diese Kondensatoren enthalten *N*-Methyl-2-pyrrolidone (NMP; CAS 872-50-4) als Zusatz des Lösungsmittelsystems im Elektrolyt. NMP steht bei REACH (REGULATION (EC) No 1907/2006) Annex XVII auf der Liste der nur eingeschränkt einsetzbaren Substanzen und darf ab Mai 2020 in Europa nur noch mit einer Sondergenehmigung verarbeitet werden.

NMP wurde vor vielen Jahren eingeführt, um die Löslichkeit einiger Stoffe zu verbessern und das Mischen der Elektrolyte zu verkürzen. Inzwischen wurde dieser Prozess durch moderne Produktionsanlagen deutlich verbessert, so dass NMP nicht mehr notwendig ist.

Betroffene Produkte

Bestellnummern abgekündigte Typen	Bestellnummern Ersatztypen (Anschluss- und größenkompatibel)
B41605A5688M00*	B41605E5688M00*
B41605B5688M00*	B41605E5688M00*
B41605C5688M00*	B41605E5688M00*
B41605A5908M00*	B41605E5908M00*
B41605B5908M00*	B41605E5908M00*
B41605A5129M00*	B41605E5129M00*
B41605B5129M00*	B41605E5129M00*
B41605A5189M00*	B41605E5189M00*
B41605B5189M00*	B41605E5189M00*
B41605C5189M00*	B41605E5189M00*
B41605A5279M00*	B41605E5279M00*
B41605B5279M00*	B41605E5279M00*
B41605C5279M00*	B41605E5279M00*
B41605A7388M00*	B41605E7398M00*
B41605A7398M00*	B41605E7398M00*
B41605B7398M00*	B41605E7398M00*
B41605A7518M00*	B41605E7518M00*
B41605B7518M00*	B41605E7518M00*
B41605A7688M00*	B41605E7688M00*
B41605B7688M00*	B41605E7688M00*
B41605A7109M00*	B41605E7109M00*
B41605B7109M00*	B41605E7109M00*

TDK Electronics AG

Rosenheimer Straße 141 e, 81671 München · Post: PF 80 17 09, 81617 München, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: München · Registergericht: Amtsgericht München HRB 127250
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Werner Faber
Vorstand: Joachim Zichlarz, Vorsitzender · Joachim Thiele · Dr. Werner Lohwasser
www.tdk-electronics.tdk.com

Aluminium-
Elektrolyt-
Kondensatoren
Intern / Extern

190913AL1g

13.09.2019

Bestellnummern abgekündigte Typen	Bestellnummern Ersatztypen (Anschluss- und größenkompatibel)
B41605C7109M00*	B41605E7109M00*
B41605A7159M00*	B41605E7159M00*
B41605B7159M00*	B41605E7159M00*
B41605C7159M00*	B41605E7159M00*
B41605A0258M00*	B41605E0258M00*
B41605B0258M00*	B41605E0258M00*
B41605A0338M00*	B41605E0338M00*
B41605B0338M00*	B41605E0338M00*
B41605A0478M00*	B41605E0478M00*
B41605B0478M00*	B41605E0478M00*
B41605A0688M00*	B41605E0688M00*
B41605B0688M00*	B41605E0688M00*
B41605C0688M00*	B41605E0688M00*
B41605A0109M00*	B41605E0109M00*
B41605B0109M00*	B41605E0109M00*
B41605C0109M00*	B41605E0109M00*
B41605A8208M00*	B41605E8208M00*
B41605B8208M00*	B41605E8208M00*
B41605A8218M00*	B41605E8208M00*
B41605A8278M00*	B41605E8278M00*
B41605B8278M00*	B41605E8278M00*
B41605C8278M00*	B41605E8278M00*
B41605A8398M00*	B41605E8398M00*
B41605B8398M00*	B41605E8398M00*
B41605A8568M00*	B41605E8568M00*
B41605B8568M00*	B41605E8568M00*
B41605C8568M00*	B41605E8568M00*
B41605D8568M00*	B41605E8568M00*
B41605A8818M00*	B41605E8818M00*
B41605B8818M00*	B41605E8818M00*
B41605C8818M00*	B41605E8818M00*
B41607A5308M00*	B41607B5308M00*
B41607A5368M00*	B41607B5368M00*
B41607A5478M00*	B41607B5478M00*
B41607A7168M00*	B41607B7168M00*
B41607A7228M00*	B41607B7228M00*
B41607A7278M00*	B41607B7278M00*
B41607A0128M00*	B41607B0128M00*
B41607A0158M00*	B41607B0168M00*
B41607A0168M00*	B41607B0168M00*

13.09.2019

Bestellnummern abgekündigte Typen	Bestellnummern Ersatztypen (Anschluss- und größenkompatibel)
B41607A0228M00*	B41607B0228M00*
B41607A8907M00*	B41607B8907M00*
B41607A8118M00*	B41607B8128M00*
B41607A8128M00*	B41607B8128M00*
B41607A8158M00*	B41607B8168M00*
B41607A8168M00*	B41607B8168M00*

Letzte Bestellmöglichkeit: 31. Dezember 2019

Letzte Auslieferung: 31. März 2020

Kontakt Martina Auer, CAP ALU PM, München**Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.**