

Produktabkündigungsmitteilung (PDN)

Titel / kurze Beschreibung	Abkündigung
Betroffene Artikelkategorie	Reihenklemmen
Änderungskategorie	Abkündigung
Änderungsnummer	IBE200008-1

Zweck/Ziel der Änderung

Abkündigung der Barrier-BT-Familie

Detailbeschreibung der Änderung

Die Produktlinie Barrier (BT) die insbesondere für den ostasiatischen Markt entwickelt wurde, wird aufgrund marktstrategischer Gründe abgekündigt. Ein 100% Äquivalent im PHOENIX Contact-Produktprogramm ist nicht vorhanden. Jedoch stehen eine Vielzahl von anderen Reihenklemmen in den Anschlusstechniken Push-in, Schraube oder Bolzenanschluss als Alternative zur Verfügung. Sprechen Sie Ihren Vertriebskontakt an.

Identifizierende Merkmale

Beginn der Herstellung (SOP)	-	Letztmalige Lieferung (LTD)	2021-12-31
Inkrafttreten der Änderung (EOP)	2021-11-30	Einstellung von Service (EOSR)	-
Einstellung des Vertriebs (EOS)	2021-11-30		

Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Höhere Gewalt | <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |

Anlagen

- Material_list.csv
- PDN-IBE200008-1 Abkündigung_DE
- PDN-IBE200008-1 Discontinuation_EN

Materialliste

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
3281221	AP-BTO 38				
3281103	BT 1,25-F				
3281176	BT 14				
3281179	BT 14-F				
3281110	BT 2,0-F				
3281117	BT 3,5-F				
3281133	BT 5,5				
3281136	BT 5,5-F				
3281104	BTH 1,25-F				
3281111	BTH 2,0-F				
3281118	BTH 3,5-F				
1012513	BTO 1,25-F				
3281182	BTO 14				
3281185	BTO 14-F				
1012514	BTO 2,0-F				
1012515	BTO 3,5-F				
3281200	BTO 38				
3281208	BTO 38-3L-F				
3281211	BTO 38-4L-F				
3281205	BTO 38-F				
3281139	BTO 5,5				
3281142	BTO 5,5-F				
3281105	BTP 1,25-F				
3281112	BTP 2,0-F				
3281119	BTP 3,5-F				
3281188	D-BT 14				
3281191	D-BT 14-F				
3281145	D-BT 5,5				
3281148	D-BT 5,5-F				
3281216	D-BTO 38				
3281218	D-BTO 38-F				
3281116	BTP 3,5				
3281101	BTH 1,25				
3281100	BTO 1,25				
3281129	D-BT 1,25 GY				
3281107	BTO 2,0				
3281120	D-BT 1,25				
3281121	D-BT 3,5				

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
3281128	BTP 3,5 GY				
3281108	BTH 2,0				
3281102	BTP 1,25				
3281130	D-BT 3,5 GY				
3281123	BT 2,0				
1012516	D-BT 1,25-F				
3281114	BTO 3,5				
3281113	BTP 2,0 GY				
3281106	BTP 1,25 GY				
3281122	BT 1,25				
1012627	D-BT 3,5-F				
3281109	BTP 2,0				
3281124	BT 3,5				
3281125	AP-BTO 1,25				
3281127	AP-BTO 3,5				