

Produktänderungsmitteilung (PCN)

Titel / kurze Beschreibung	Digitale Montageanleitung
Betroffene Artikelkategorie	Elektronikgehäuse
Änderungskategorie	Dokumentation
Änderungsnummer	CAC220059-00
Grund der PCN/PDN Revisionierung	

Zweck/Ziel der Änderung

Umweltschutz bei Packungsbeilagen

Detailbeschreibung der Änderung

Sowohl bei Verpackung als auch Lieferinhalt sind wir bemüht, unnötige Müllproduktion zu vermeiden. Daher werden die Packungsbeilagen in Zukunft ausschließlich in digitaler Form als QR Code auf die Etiketten gedruckt. Somit entfällt die Packungsbeilage in Papierform.

Identifizierende Merkmale

Etikett

Beginn der Herstellung (SOP)	-	Letztmalige Lieferung (LTD)	-
Inkrafttreten der Änderung (EOP)	2023-09-01	Einstellung von Service (EOSR)	-
Einstellung des Vertriebs (EOS)	-		

Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Höhere Gewalt | <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |

Anlagen

- Material_list.csv
- PCN-CAC220059-00 Digitale Montageanleitung_DE
- PCN-CAC220059-00 Digital assembly instructions_EN

Materialliste

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
2200072	BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80	3			
2896267	BC 71,6 UT HBUS BK	2			
2278500	BC 161,6 UT HBUS BK	2			
2896403	BC 53,6 UT HBUS BK	2			
2896254	BC 35,6 UT HBUS BK	2			
2896270	BC 107,6 UT HBUS BK	2			
2200120	BC 17,8 UT HBUS FS BK	1			
2202752	BC 161,6 SET ECO-VST	1			
2203815	BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP	1			
2201385	BC 161,6 SET ECO-CPU	1			
2896241	BC 17,8 UT HBUS BK	1			
2202951	BC 107,6 UT HBUS KMGY	0			
2202064	BC 107,6 UT HBUS BK S726	0			
2202081	BC 17,8 SET BK S2-R	0			
2202083	BC 17,8 SET BK J1-R	0			
2202082	BC 17,8 SET BK S1-R	0			
2203411	BC 107,6 UT HBUS BK S996	0			
1131299	BC 17,8 SET BK DR1-R S1410	0			
1050448	BC 71,6 UT HBUS BU5015 VPE160	0			
1385674	BC 107,6 UT HBUS GY7021	0			
2203299	BC 107,6 OT U11 SET S984	0			
1089833	BC 107,6 OT/UT U11 SET S1324	0			
1131303	BC 17,8 SET BK S1-R S1412	0			
2202976	BC 161,6 U11 SET KMGY IO1500	0			
1461391	BC 107,6 UT HBUS BK S1761	0			
2202080	BC 17,8 SET BK D1-R	0			
2203517	BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD	0			
2201070	BC 17,8 UT HBUS KMGY	0			
1202967	BC 161,6 SET KMGY S1522	0			
1252987	BC 161,6 UT HBUS WH	0			
1131300	BC 17,8 SET BK S2-R S1411	0			
1210716	BC 53,6 UT HBUS KMGY	0			
1227345	BC 161,6 UT HBUS KMGY	0			
2202138	BC 35,6 UT HBUS BK R-IM	0			
1016021	BC 53,6 UT HBUS KMGY/RD	0			
1227344	BC 71,6 UT HBUS KMGY	0			
1018093	BC 161,6 UT HBUS BK W/ORG CLP	0			
1461394	BC 161,6 UT HBUS BK S1764	0			

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
1227343	BC 35,6 UT HBUS KMGY	0			