

Produktänderungs- & Produktabkündigungsmitteilung [PCN & PDN]

Stammdaten des Herstellers	
Firmenkurzbezeichnung: Phoenix Contact	
Titel / kurze Beschreibung: Abkündigung 93G- und 93H-Artikel	
Art der Mitteilung: Produktabkündigungsmitteilung	Datum der Veröffentlichung: 2019-4-9
	Identifikationsnummer: IAB190007
PCN Format Version: VDMA24903_1.0	Revisionsnummer: 01
Firmenbezeichnung: PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG	
Strasse: Flachsmarktstraße 8	Kontakt Typ: MANUFACTURER
Postleitzahl: 32825	Business Unit: Field Device Connectors (FDC)
Stadt: Blomberg	E-Mail: info@phoenixcontact.com
Bundesstaat: Nordrhein-Westfalen	Ländercode: DE

Änderungsgrund

Phoenix Contact Produktkategorie

- Steckverbinder

Kategorie der Artikel nach VDMA 24903

- Steckverbinder / Kabel

Kategorie der Änderung nach VDMA 24903

- Abkündigung

Kategorie der Änderung nach smartPCN	
Gruppe	Beschreibung der Änderung

Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- Software / Firmware Bugfix
- Kurzfristiger Lieferstop durch den Lieferanten
- Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten
- Höhere Gewalt
- Produktverbesserung mit Kundennutzen
- Sonstiges

Sonstiges:

Abkündigung mit Ersatzartikel

Zeitliche Angaben

Inkrafttreten der Änderung (PCN) / Einstellung der Herstellung (PDN) - EOP

2019-11-30

Beschreibung der Änderung

Technische Beschreibung - Zweck

Abkündigung der RJ45-Patchkabelartikel mit den Kabeln 93G und 93H.

Technische Beschreibung - Detail

Eine Optimierung des Kabelportfolios bewirkt die Ersetzung der 93G-Kabel durch die 93B-Kabel sowie der 93H-Kabel durch die 93C-Kabel. Für abgekündigte Artikel sind somit ohne Übergangszeit Ersatzartikel verfügbar.

Identifizierende Merkmale

Ersetzung der 93G-Kabel durch die 93B-Kabel sowie der 93H-Kabel durch die 93C-Kabel.

Anlagen

- Material_list.csv
- IAB190007_DE.pdf
- IAB190007_EN.pdf

Materialliste			
Artikel	Revisionsstatus		Ersatzartikel
	Hardware/Firmware ALT	Hardware/ Firmware NEU	
1411868 NBC-R4AC- EC4/.../...	02		1411857 NBC-R4AC- PN4/.../...
1411869 NBC-R4ACR- EC4/.../...	02		1411858 NBC-R4ACR- PN4/.../...
1411870 NBC-R4AC- R4AC-EC4/.../...	02		1411861 NBC-R4AC- R4AC-PN4/.../...
1411871 NBC-R4AC- R4ACR-EC4/.../...	02		1411862 NBC-R4AC- R4ACR-PN4/.../...
1411872 NBC-R4ACR- R4ACR-EC4/.../...	02		1411865 NBC-R4ACR- R4ACR-PN4/.../...
1411873 NBC-R4AC- F4AC-EC4/.../...	02		1418183 VS-PNRJ45- PNRJ45R-93B-0,3
1402498 VS-PNRJ45- PNRJ45R-93G-0,3	04		1418196 VS-PNRJ45R- PNRJ45R-93B-0,3
1402499 VS-PNRJ45R- PNRJ45R-93G-0,3	03		1418248 VS-PNRJ45- PNRJ45R-93B-1,0
1402505 VS-PNRJ45- PNRJ45R-93G-1,0	04		1418277 VS-PNRJ45- PNRJ45R-93B-2,0
1402508 VS-PNRJ45- PNRJ45R-93G-2,0	04		1409003 NBC- R4ACR/2,0-93B/R4ACR
1402509 VS-PNRJ45R- PNRJ45R-93G-2,0	03		1418413 VS-PNRJ45- PNRJ45-93B-0,3
1402510 VS-PNRJ45- PNRJ45-93G-0,3	03		1408968 NBC- R4AC/1,0-93B/R4AC
1408981 NBC- R4AC/1,0-93G/R4AC	03		1408969 NBC- R4AC/2,0-93B/R4AC
1408982 NBC- R4AC/2,0-93G/R4AC	03		1408970 NBC- R4AC/5,0-93B/R4AC
1408983 NBC- R4AC/5,0-93G/R4AC	03		1408971 NBC- R4AC/10,0-93B/R4AC
1408984 NBC- R4AC/10,0-93G/R4AC	03		1409002 NBC- R4ACR/1,0-93B/R4ACR
1409006 NBC- R4ACR/1,0-93G/R4ACR	03		1409003 NBC- R4ACR/2,0-93B/R4ACR
1409007 NBC- R4ACR/2,0-93G/R4ACR	03		1409004 NBC- R4ACR/5,0-93B/R4ACR
1409014 NBC- R4ACR/5,0-93G/R4ACR	03		1409005 NBC- R4ACR/10,0-93B/R4ACR

Artikel	Revisionsstatus		Ersatzartikel
	Hardware/Firmware ALT	Hardware/ Firmware NEU	
1409015 NBC- R4ACR/10,0-93G/R4ACR	03		
1415304 NBC- R4AC/0,3-93H/R4AC	02		
1415305 NBC- R4AC/1,0-93H/R4AC	02		
1415306 NBC- R4AC/5,0-93H/R4AC	02		
1409740 NBC- R4AC/30,0-93G/R4ACR	03		
1409741 NBC- R4AC/50,0-93G/R4ACR	03		
1419142 VS-IP20- FPN-93G-LI/2,0	02		
1419145 VS-IP20- IP20-93G-LI/2,0	01		
1423234 NBC- R4AC/20,0-93G/R4AC D04	02		
1422863 NBC- R4AC/0,5-93G/R4AC	00		
1422864 NBC- R4AC/20,0-93G/R4AC	00		
1034986 VS-FSDBPS- OE-93G-LI/0,3 GN			