

Produktänderungsmitteilung (PCN)

Titel / kurze Beschreibung	MKDS 10 HV Konturänderung des Bodens
Betroffene Artikelkategorie	Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder
Änderungskategorie	Form und Erscheinung
Änderungsnummer	CAA200057-00

Zweck/Ziel der Änderung

Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozess wird die Kontur des Bodens der MKDS 10 HV-Klemmen geändert. Es werden zwei Rippen hinzugefügt. Durch die zusätzlichen Rippen kann sich das Gehäuse bei Krafteinwirkung auf die Klemmhülse weniger bewegen und erleichtert damit die Bedienung.

Detailbeschreibung der Änderung

Auf dem Boden der Klemme werden zwei Rippen (2 x 1 mm) hinzugefügt. Die Rippen werden auf das Maß der aktuellen Auflagefläche gebracht und ergänzen diese damit um eine zusätzliche Abstützung. Die Gesamthöhe der Klemme bleibt identisch. Das Leiterplatten-Layout, technischen Leistungsdaten und die Zulassungen der Klemmen sind von der Änderung nicht betroffen.

Identifizierende Merkmale

Versionscharge V/C auf dem Verpackungsetikett

Beginn der Herstellung (SOP)	-	Letztmalige Lieferung (LTD)	-
Inkrafttreten der Änderung (EOP)	2021-04-01	Einstellung von Service (EOSR)	-
Einstellung des Vertriebs (EOS)	-		

Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Höhere Gewalt | <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |

Anlagen

- CAA200057 pictures current and future design.pdf
- Material_list.csv
- PCN-CAA200057-00 MKDS 10 HV Konturänderung des Bodens_DE
- PCN-CAA200057-00 MKDS 10 HV change to the base contour_EN

Materialliste

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
1993776	MKDS 10 HV/ 1-B-10,16	1	2		
1993763	MKDS 10 HV/ 1-F-10,16	1	2		
1709681	MKDS 10 HV/ 2-ZB-10,16	1	2		
1790917	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 BD:NZ	0	1		
1709694	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16	1	2		
1782909	MKDS 10 HV/ 3-ZF-10,16	1	2		
1701110	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 H1L	1	2		
1723586	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 BD:NZH1L	3	4		
1189150	MKDS 10 HV/ 4-ZB-10,16 BD:N-L3	0	1		
1711088	MKDS 10 HV/ 4-ZB-10,16MIX BD:L	0	1		
1709704	MKDS 10 HV/ 4-ZB-10,16	1	2		
1723599	MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16 BD:NZH1L	3	4		
1710387	MKDS 10 HV/ 5-ZF-10,16 PA1245	0	1		
1709717	MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16	1	2		
1790920	MKDS 10 HV/ 6-ZB-10,16 BD:NZ	0	1		
1709720	MKDS 10 HV/ 6-ZB-10,16	1	2		
1709733	MKDS 10 HV/ 7-ZB-10,16	1	2		
1818452	MKDS 10 HV/ 8-ZF-10,16 H1L	1	2		
1709746	MKDS 10 HV/ 8-ZB-10,16	1	2		
1709759	MKDS 10 HV/ 9-ZB-10,16	1	2		
1709762	MKDS 10 HV/10-ZB-10,16	1	2		
1709775	MKDS 10 HV/11-ZB-10,16	1	2		
1709788	MKDS 10 HV/12-ZB-10,16	1	2		
1019148	MKDS 10 HV/1-B-10,16 BK	0	1		
1019154	MKDS 10 HV/ 1-F-10,16 BK	0	1		
1192603	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16BKBDL3MQ	0	1		
1186608	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 BKBDU-W	0	1		
1186609	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 BKBDDC-	0	1		
1192655	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16BKBDDCMQ	0	1		
1192648	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16BKBD-WMQ	0	1		
1186607	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 BKBD-L3	0	1		
1745043	MKDS 10 HV/10-ZB-10,16 BK	1	2		
1705211	MKDS 10 HV/ 1-F-10,16 BN	1	2		
1705572	MKDS 10 HV/ 1-B-10,16 BU	0	1		
1712512	MKDS 10 HV/ 2-ZB-10,16 GY BD+R	0	1		
1806286	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 GYBD-L3	0	1		
1806273	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 GYBDUVW	0	1		
1072163	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 GY	0	1		

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
1710578	MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16GYBDUGSO	0	1		
1710576	MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16 GYBDRB1	0	1		