

Produktänderungsmitteilung (PCN)

Titel / kurze Beschreibung	Änderung der Verpackungsbeutel.
Betroffene Artikelkategorie	Reihenklemmen
Änderungskategorie	Produktionsprozess, Verpackung
Änderungsnummer	PBE200229-00
Grund der PCN/PDN Revisionierung	Optimierung des Produktionsprozesses

Zweck/Ziel der Änderung

Optimierung des Produktionsprozess und Einsparung von Ressourcen (Etikett)

Detailbeschreibung der Änderung

Vor der Änderung: transparenter Verpackungsbeutel mit bedrucktem Etikett. Nach der Änderung: Direktbedruckung eines weißen Verpackungsbeutels ohne Etikett. Die angegebenen Daten auf der Verpackung werden nicht geändert.

Identifizierende Merkmale

Verpackung

Beginn der Herstellung (SOP)	-	Letztmalige Lieferung (LTD)	-
Inkrafttreten der Änderung (EOP)	2021-08-31	Einstellung von Service (EOSR)	-
Einstellung des Vertriebs (EOS)	-		

Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Höhere Gewalt | <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges | | |

dringend notwendige Erweiterung der Produktionskapazitäten mit gleichzeitiger Verbesserung des Produktionsprozess.

Anlagen

- Packing new.jpg
- Packing old.jpg
- Material_list.csv
- PCN-PBE200229-00 Änderung der Verpackungsbeutel._DE
- PCN-PBE200229-00 Change to packaging bag._EN

Materialliste

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
3030417	D-ST 2,5	03	03	3030417	D-ST 2,5
1302215	TS-K	05	05		
3030514	D-ST 2,5-QUATTRO	03	03		
3212044	D-PT 6	03	03		
3030420	D-ST 4	04	04		
3059812	D-TB 4-HESI	01	01		
3024180	D-MSB 1,5-F	04	04		
3030488	D-ST 2,5-TWIN	04	04		
3211508	D-PT 6-TWIN	03	03		
3212057	D-PT 10	03	03		
3001606	D-TB 6-RTK N	03	03		
3024177	D-MZB 1,5	01	01		
3062838	TS-TB	04	04		
3030433	D-ST 6	04	04		
3059964	D-TB 2,5/4-2L	05	05		
3212963	D-PT 6-QUATTRO	02	02		
3000906	D-TB 2,5/4-L/LB	03	03		
3006027	D-UK 16	01	01		
3070147	D-UT 6-T-HV	02	02		
3001264	D-SCBI 15/16/20	01	01		
3059838	D-TB 2,5/4-QUATTRO	01	01		
3037737	D-ST 2,5-QUATTRO OG	02	02		
3208748	D-PT 10-TWIN	03	03		
3270100	D-PTC 2,5-TWIN-MT	03	03		
3059825	D-TB 2,5/4-TWIN	01	01		
3000543	D-UK 5-HESI N	02	02		
3070150	S-UT 6-T-HV	01	01		
3001261	DP-TBI 35 CH I	02	02		
3211918	D-PTTB 4-TG	03	03		
3046272	ATP-TB	00	00		
3002619	D-PT 4-PE/L/HESI	00	00		
3024193	D-MZB 1,5-NS35	01	01		
3049097	D-RT 3/5	00	00		
3049194	D-RT 8	03	03		
3251021	D-MSBV 2,5-F	02	02		
3048852	D-UT 4-QUATTRO HV	02	02		
3209522	D-PTU 2,5	02	02		
3059977	DP-TB-2L	02	02		

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
3251018	D-MSBV 2,5	01	01		
3212045	D-PT 6 OG	01	01		
3270097	D-PTC 2,5-MT	02	02		
3213166	D-ST 1,5/S-QUATTRO	01	01		
3035548	D-STTBS 4-MT	01	01		
3211849	D-PTTBS 4	01	01		
3032033	D-ST 2,5 OG	01	01		
3049291	D-RT 5-T	00	00		
3000709	D-UTTB 4 HV	04	04		
3003388	D-PT 6-TWIN OG	02	02		
3000606	D-RT 4-T	01	01		
3247954	S-MT	00	00		
3206449	D-QTC 2,5-QUATTRO	01	01		
3270103	D-PTC 2,5-QUATTRO-MT	00	00		
3060607	D-UT 6-QUATTRO/2P	01	01		
3032282	D-ST 2,5 BU	01	01		
3032295	D-ST 4 BU	01	01		
3000710	D-UT 4-TWIN HV	03	03		
1020178	DP-PT 6-MTL	03	03		
3000781	DP-UTTB 4 HV	01	01		
3211858	D-PTU 4	00	00		
3000907	DP-TB 2,5/4-L/LB	01	01		
3249969	D-MZB 1,5/SEF	01	01		
3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	02	02		
3024423	D-MZB 1,5 BU	01	01		
3024449	D-MSB 1,5-F BU	02	02		
3037698	D-ST 6 OG	04	04		
3212058	D-PT 10 OG	04	04		
1072358	D-PT 6-TWIN BU	03	03		
3049819	BE-RT 3/5	01	01		
3232066	TS-K/SIE	00	00		
3006632	D-MZB 1,5 OG	01	01		
3024436	D-MZB 1,5-NS35 BU	04	04		
3036754	D-ST 2,5-TWIN OG	04	04		
3075825	D-TB 4-HESI E	03	03		
3214182	D-TB 2,5/4-QUATTRO E	04	04		
1027332	D-TB 2,5/4-QUATTRO/KEA	02	02		
3249972	D-MZB 1,5-F/SEF	02	02		
3002849	D-TB 4-HESI/KEA	00	00		

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
3049916	BE-RT 8	01	01		
3000478	ATP-TB	00	00		
3001344	D-MBKKB 2,5 DGY	01	01		
3050511	D-QTCU 2,5-TWIN-MT	01	01		
3001344	D-MBKKB 2,5 DGY	01	01		
3050511	D-QTCU 2,5-TWIN-MT	01	01		