

Produktabkündigungsmitteilung (PDN)

Titel / kurze Beschreibung	Abkündigung der PLH 5 und PLA 5 Serie
Betroffene Artikelkategorie	Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder
Änderungskategorie	Abkündigung
Änderungsnummer	IAA200008-00
Grund der PCN/PDN Revisionierung	

Zweck/Ziel der Änderung

Abkündigung der PLH 5 und PLA 5 Serie

Detailbeschreibung der Änderung

Unser Ziel ist, Ihnen aktuelle und zeitgemäße Produkte für Ihre Applikation anzubieten. Deshalb wird es von Zeit zu Zeit aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen notwendig, die eine oder andere Komponente aus dem Lieferprogramm zu nehmen.

Die Klemmen der PLH 5 und PLA 5 Serie werden daher mit diesem Schreiben abgekündigt. Es sind Alternativartikel der LPT 6 und LPTA 6 Serie verfügbar. Diese sind von den technischen Leistungsdaten gleichwertig oder besser. Die Baugrößen, und das Pinlayout in der Startposition, weichen voneinander ab. Eine Gegenüberstellung der Serien finden sie in den Comparison Drawings im Anhang. Die PLH 5 und PLA 5 Serie haben im Standard ein vorne links beginnendes Zick-Zack Pinning (Position 1). Bei der LPT 6 und LPTA 6 Serie beginnt es hinten links. Benötigen Sie das identische Pinning, dann setzen wir dieses auf Wunsch gerne als eine kundenspezifischen Variante für Sie um. Auch weitere Varianten, wie z.B. bedruckte Artikel, können gerne angefragt werden.

Folgender Zeitplan gilt: Letzte Bestellung: 31. Januar 2023 // Letzte Lieferung: 31. Juli 2023

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Identifizierende Merkmale

Abgekündigte Artikel siehe beigefügte Artikelliste

Beginn der Herstellung (SOP)	-	Letztmalige Lieferung (LTD)	2023-07-31
Inkrafttreten der Änderung (EOP)	2023-02-01	Einstellung von Service (EOSR)	-
Einstellung des Vertriebs (EOS)	2023-01-31		

Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Höhere Gewalt | <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |

Anlagen

- Comparison LPT6vsPLH5.pdf
- Comparison LPTA6vsPLA5.pdf
- Material_list.csv
- PDN-IAA200008-00 Abkündigung der PLH 5 und PLA 5 Serie_DE

- PDN-IAA200008-00 Discontinuation of the PLH 5 and PLA 5 series_EN

Materialliste

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
1792096	PLH 5/ 1-7,5	0	0	1098166	LPT 6/ 1-7,5
1055003	PLH 5/ 7-7,5-ZF MC BD:PE-W	1	1		
1065057	PLH 5/ 1-7,5 RD	0	0		
1065058	PLH 5/ 1-7,5 BK	0	0		
1072480	PLH 5/ 1-7,5 BK BDWH:-	0	0		
1072482	PLH 5/ 1-7,5 RD BDWH:+	0	0		
1077387	PLH 5/ 2-7,5-ZF MC BK/RD	0	0		
1086357	PLH 5/ 7-7,5-ZF MCBBD:PE-W1.2MQ	0	0		
1189148	PLH 5/ 4-7,5-ZF BD:L3-N	0	0		
1227121	PLH 5/ 4-7,5-ZF C/L	0	0		
1253710	PLH 5/ 4-7,5-B BK	2	2		
1706926	PLH 5/ 2-7,5 MC RD,BU LCGY	0	0		
1708037	PLH 5/ 4-7,5-ZF MIXRD/BK/RD	0	0		
1710885	PLH 5/ 3-7,5-ZF BD:L-PE	0	0		
1712093	PLH 5/ 4-7,5-ZF MCBU/RD BD:-,+	0	0		
1713573	PLH 5/ 3-7,5-ZF MCRD/WH/BK	0	0		
1715107	PLH 5/ 6-7,5-ZF BD:6-1	0	0		
1792106	PLH 5/ 2-7,5-ZF	0	0	1098167	LPT 6/ 2-7,5-ZB
1792119	PLH 5/ 3-7,5-ZF	0	0	1098168	LPT 6/ 3-7,5-ZB
1792122	PLH 5/ 4-7,5-ZF	0	0	1098169	LPT 6/ 4-7,5-ZB
1792135	PLH 5/ 5-7,5-ZF	0	0	1098170	LPT 6/ 5-7,5-ZB
1792148	PLH 5/ 6-7,5-ZF	0	0	1098171	LPT 6/ 6-7,5-ZB
1792151	PLH 5/ 7-7,5-ZF	0	0	1098172	LPT 6/ 7-7,5-ZB
1792164	PLH 5/ 8-7,5-ZF	0	0	1098173	LPT 6/ 8-7,5-ZB
1792177	PLH 5/ 9-7,5-ZF	0	0		
1792180	PLH 5/10-7,5-ZF	0	0		
1792193	PLH 5/11-7,5-ZF	0	0		
1792203	PLH 5/12-7,5-ZF	0	0		
1015762	PLA 5/ 3-7,5-ZF GY	0	0		
1015763	PLA 5/ 3-7,5-ZF BU	0	0		
1015764	PLA 5/ 2-7,5-ZF BU	0	0		
1015765	PLA 5/ 3-7,5-ZF LCYE	0	0		
1015766	PLA 5/ 2-7,5-ZF LCYE	0	0		
1049758	PLA 5/ 3-7,5-ZF BN/BU/GNYE MQ	1	1		
1061161	PLA 5/ 3-7,5-ZF MC RD/BU/GN	0	0		
1100418	PLA 5/ 4-7,5-ZF MC BK/RD	0	0		
1178279	PLA 5/ 4-7,5-ZF GY	0	0		
1186507	PLA 5/ 2-7,5-ZF GY	0	0		

Art.-Nr.	Artikel Typ	Revision/Versionscharge		Art.-Nr.	Ersatzartikel Typ
		alt	neu		
1707486	PLA 5/ 8-7,5-ZF BK	0	0		
1708767	PLA 5/ 4-7,5 RD-GN BD:L1-N	0	0		
1712218	PLA 5/ 2-7,5-ZF MC BK/RD	0	0		
1714080	PLA 5/ 2-7,5-ZF GY7031	0	0		
1792216	PLA 5/ 1-7,5	0	0	1098174	LPTA 6/ 1-7,5
1792229	PLA 5/ 2-7,5-ZF	0	0	1098175	LPTA 6/ 2-7,5-ZB
1792232	PLA 5/ 3-7,5-ZF	0	0	1098176	LPTA 6/ 3-7,5-ZB
1792245	PLA 5/ 4-7,5-ZF	0	0	1098177	LPTA 6/ 4-7,5-ZB
1792258	PLA 5/ 5-7,5-ZF	0	0	1098178	LPTA 6/ 5-7,5-ZB
1792261	PLA 5/ 6-7,5-ZF	0	0	1098179	LPTA 6/ 6-7,5-ZB
1792274	PLA 5/ 7-7,5-ZF	0	0	1098180	LPTA 6/ 7-7,5-ZB
1792287	PLA 5/ 8-7,5-ZF	0	0	1098181	LPTA 6/ 8-7,5-ZB
1792290	PLA 5/ 9-7,5-ZF	0	0		
1792300	PLA 5/10-7,5-ZF	0	0		
1792313	PLA 5/11-7,5-ZF	0	0		
1792326	PLA 5/12-7,5-ZF	0	0		
1845690	PLA 5/ 2-7,5 BK	0	0		
1847025	PLA 5/ 2-7,5-ZF BK	0	0		
1847601	PLA 5/ 2-7,5-ZF MC RD/BK	1	1		
1045826	PLH 5/ 4-7,5-ZF MC BD:-L3MQ	1	1		